



Lotto 2

Allegato N.1 *Fotografie*



inquadramento



inquadramento




Contesto



Contesto via Oberdan



Edificio fronte nord da via Oberdan



Fronte sud da cortile interno



Ingresso carraio su via Oberdan



Ingresso pedonale su via Oberdan




Fronte sud-ovest da cortile interno



Ascensore condominiale



Scala condominiale




Portoncino ingresso all'appartamento



Ingresso




Locale soggiorno-cottura



Angolo cottura




Disimpegno




Camera 1



Bagno



Dettaglio impianti



Camera 2



Balcone su camere



Balcone su camere



ripostiglio in corpo staccato al piano quinto



ripostiglio in corpo staccato



Cantina



Interno cantina con tubi (presenti perdite)



Ingresso Sottotetto (sub. 79)



Sottotetto



Generatore di calore ACS nel sottotetto