



FOTO 1: via Della Corte nel contesto del territorio





FOTO 2: l'accesso al cortile comune



FOTO 3: il cortile comune in via Della Corte n. 15



FOTO 4: l'accesso al bene dal vano scale condominiale



FOTO 5: particolare degli scalini di marmo nel vano scala comune



FOTO 6: particolare dell'accesso al vano scala comune dal portico a livello del cortile



FOTO 7: la facciata del complesso edilizio su via Della Corte



FOTO 8: la facciata sul cortile posteriore l'accesso



FOTO 9: la facciata del complesso edilizio sul cortile posteriore



FOTO 10: interno dell'unità abitativa, il soggiorno



FOTO 11: interno dell'appartamento, la camera da letto



FOTO 12: il vano cottura



FOTO 13: il bagno



FOTO 14: particolare dei pavimenti di cotto





FOTO 15: il balcone del soggiorno



FOTO 16: il balcone del soggiorno verso il cortile



FOTO 17: la porta d'accesso all'appartamento



FOTO 18: la caldaia murale nl vano antibagno



FOTO 19: particolare di riconoscimento della caldaia murale



FOTO 20: le tubazioni per i gas di scarico della caldaia murale



FOTO 21: particolare delle persiane di legno naturale



FOTO 22: l'allacciamento al gas metano sul terrazzo



FOTO 23: l'impianto citofonico e di differenziale per l'elettricità



FOTO 24: il sotto gronda di legname e le lattonerie di rame



FOTO 25: lattonerie di rame in facciata e particolare dei sotto balconi che necessitano di manutenzione



FOTO 26: l'accesso alle cantine di sotto l'accesso agli appartamenti



FOTO 27: l'accesso alla cantina di pertinenza



FOTO 28: interno della cantina



FOTO 29: la finestra della cantina pertinenziale nell'androne di accesso al condominio