

**ALLEGATO B ALLA
RELAZIONE PERITALE
ES. IMM. N. 03/2019**





FOTO N.1 –Prospetti su viale Ticino e laterale



FOTO N.2 –Prospetti su strada privata e viale Ticino



FOTO N.3 –Facciata su cortile con accessi allo stesso



FOTO N.4 –Facciata principale box



FOTO N.5 –Interno box




FOTO N.6 – Vano scala comune (pianerottolo 3° piano)



FOTO N.7 – Particolare contro-soffitto e copertura ammalorati (Vano scala comune)



FOTO N.8 – Cucina (Piano Terzo sub.10)



FOTO N.9 – Bagno (Piano Terzo Sub.10)



FOTO N.10 – Camera da letto (piano terzo sub.10)



FOTO N.11 Disimpegno (piano terzo sub.9)




FOTO N.12– Ingresso (piano terzo sub.8)



FOTO N.13– Balcone da Soggiorno (piano secondo sub.7)



FOTO N.14– Ingresso (piano secondo sub.6)



FOTO N.15– Cucina (piano secondo sub.5)



FOTO N.16– Soggiorno (piano primo sub.4)



FOTO N.17– Cucina (piano primo sub.3)



FOTO N.18– Locale deposito (piano terreno sub.1)