

# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

## LOTTO 2

Appartamento

Sez. Urb. PE, Fg 4, Part. 77 Sub. 1 e Part. 78. Sub. 7

Locale deposito

Sez. Urb. PE, Fg 4, Part. 77 Sub. 3 e Part. 78. Sub. 8



Foto 1: Appartamento sito in via A. Bertani in Cairate (località Peveranza) - affaccio su strada.



Foto 2: Affaccio su strada.



Foto 3: Immobile sito in Via Bertani visto dal cortile interno ed individuazione dell'accesso principale da cortile tramite scala scoperta ad uso esclusivo.



Foto 4: Ballatoio ad uso esclusivo dell'appartamento sito in Via Bertani, piano primo.



Foto 5: Ballatoio ad uso esclusivo dell'appartamento sito in Via Bertani, piano primo.



Foto 6: Ballatoio ad uso esclusivo dell'appartamento sito in Via Bertani, piano primo.



Foto 7: Ingresso e soggiorno dell'appartamento sito in Via Bertani, piano primo.



Foto 8: Soggiorno con porta finestra.



Foto 9: Cucina del bene pignorato.



Foto 10: Cucina del bene pignorato.



Foto 11: Ripostiglio.



Foto 12: Camera da letto, accessibile dal soggiorno.



Foto 13: Camera da letto.



Foto 14: Presenza di umidità negli angoli, in camera da letto.



Foto 15: Seconda camera da letto.



Foto 16: Bagno.



Foto 17: Locale deposito (sottotetto) sito in via A. Bertani in Cairate (località Peveranza) - affaccio su strada.



Foto 18: Locale deposito (sottotetto) sito in via A. Bertani in Cairate (località Peveranza) - affaccio su strada.



Foto 19: Locale deposito (sottotetto) sito in via A. Bertani in Cairate (località Peveranza) - affaccio su cortile interno ed individuazione scala a pioli di accesso al bene pignorato.



Foto 20: Particolare su scala a pioli di accesso al bene pignorato.



Foto 21: Vista interna del bene pignorato.



Foto 22: Vista interna del bene pignorato.