

FOTO 1

VISTA DELL'ANDRONE SULLA VIA MONTE GRAPPA CHE DISIMPEGNA ALLA PORZIONE DI FABBRICATO CHE COMPENDIA LE UNITA' IMMOBILIARI OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA.

Con la freccia gialla è indicato l'ingresso condominiale ad altro androne che disimpegna alla porzione di fabbricato che compendia le unità immobiliari oggetto di procedura.




FOTO 2

VISTA DELL'INGRESSO AL CORTILE COMUNE (INDICATO CON LA FRECCIA GIALLA) CHE DISIMPEGNA ALLA PORZIONE DI FABBRICATO CHE COMPENDIA LE UNITA' IMMOBILIARI OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA.



FOTO 3

VISTA INTERNA DEL CORTILE COMUNE..




FOTO 4

ALTRA VISTA DEL CORTILE COMUNE DELL'INGRESSO DELL'UNITA' AUTORIMESSA OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA IN COMUNE CON ALTRA U.I. AUTORIMESSA DI PROPRIETA' TERZI.

Con la freccia rossa è indicata la porta comune di accesso all'autorimessa/posto auto oggetto di procedura esecutiva e all'autorimessa/posto auto di terzi.



FOTO 5

VISTA INTERNA DELLA PORZIONE DI AUTORIMESSA/POSTO AUTO DI PERTINENZA ALL'UNITA' IMMOBILIARE OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA (A DESTRA DELLA FOTO) E A SINISTRA DELLA FOTO ALTRA PORZIONE DI AUTORIMESSA/POSTO AUTO DI PROPRIETA' DI TERZI.



FOTO 6

VISTA DEL PORTICO COMUNE.

Con la freccia rossa è indicata la porta di accesso alla cantina oggetto di procedura esecutiva (censita come autorimessa).

Con la freccia gialla è indicata il portone di ingresso al vano scala comune che disimpegna all'unità abitativa oggetto di procedura esecutiva e altra proprietà di terzi al piano primo.



FOTO 7

VISTA INTERNA DELLA CANTINA DI CUI ALL'U.I. MAPPALE 2458 SUB. 11 OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA.




FOTO 8

VISTA DELLA PORZIONE DI FABBRICATO (INDICATA CON TRATTEGGIO ROSSO) CHE COMPENDIA L'UNITA' ABITATIVA OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA RIPRESA DAL CORTILE COMUNE.



FOTO 9

VISTA DELL'INGRESSO AL VANO SCALA COMUNE CHE DISIMPEGNA ALL'UNITA' IMMOBILIARE DI ABITATIVA OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA E A PROPRIETA' DI TERZI AL PIANO PRIMO.




FOTO 10
VISTA DEL DISIMPEGNO INGRESSO
COMUNE.



FOTO 11
VISTA DEL VANO SCALA COMUNE.




FOTO 12
VISTA DEL DISIMPEGNO COMUNE AL
PIANO PRIMO.




FOTO 13
ALTRA VISTA DEL DISIMPEGNO COMUNE
AL PIANO PRIMO.




FOTO 14
VISTA DELL'INGRESSO (INDICATO CON
LA FRECCIA ROSSA) ALL'UNITA'
ABITATIVA OGGETTO DI PROCEDURA
ESECUTIVA.



FOTO 15
VISTA PARTICOLARE DELL'INGRESSO
ALL'UNITA' ABITATIVA OGGETTO DI
PROCEDURA ESECUTIVA.



FOTO 16
VISTA DELLA ZONA
DISIMPEGNO/INGRESSO DELL'UNITA'
ABITATIVA OGGETTO DI PROCEDURA
ESECUTIVA.

Con la freccia rossa è indicata scala retrattile per
accesso da botola al soprastante sottotetto.



FOTO 17
VISTA DELLA ZONA GIORNO DELL'UNITA'
ABITATIVA OGGETTO DI PROCEDURA
ESECUTIVA.



FOTO 18
ALTRA VISTA DELLA ZONA GIORNO.



FOTO 19
VISTA DELLA CAMERA.




FOTO 20
VISTA DEL BAGNO.



FOTO 21
ALTRA VISTA DEL BAGNO.




FOTO 22

VISTA DEL SOTTOTETTO E BOTOLA
SCALA RETRATTILE DI COLLEGAMENTO
CON L'U.I. ABITATIVA AL PIANO PRIMO.




FOTO 23

VISTA PARTICOLARE DELLA BOTOLA
SCALA RETRATTILE DI COLLEGAMENTO
CON L'U.I. ABITATIVA AL PIANO PRIMO..




FOTO 24

VISTA DEL SOTTOTETTO.




FOTO 25
ALTRA VISTA DEL SOTTOTETTO.




FOTO 26
ALTRA VISTA DEL SOTTOTETTO.



FOTO 27
ALTRA VISTA DEL SOTTOTETTO.




FOTO 28

VISTA DELLA STRADINA PEDONALE (DETTA VIA STRECCIONE) CHE PORTA AL TERRENO OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA.

Con le frecce rosse sono indicate le finestre dell'unità abitativa oggetto di procedura.
Con le frecce gialle sono indicate aperture del sottotetto dell'unità abitativa oggetto di procedura.



FOTO 29

VISTA PARTICOLARE DELLA FINESTRA DELLA ZONA GIORNO DELL'U.I. ABITATIVA OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA.




FOTO 30

VISTA PARTICOLARE DELLA FINESTRA DELLA CAMERA DELL'U.I. ABITATIVA OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA.





FOTO 31
VISTA DI UNA APERTURA DEL
SOTTOTETTO DELL'U.I. ABITATIVA
OGGETTO DI PROCEDURA ESECUTIVA.



FOTO 32
VISTA DEL SERRAMENTO DEL BAGNO
DELL'U.I. ABITATIVA OGGETTO DI
PROCEDURA ESECUTIVA.



FOTO 33
ALTRA VISTA DELLA STRADINA
PEDONALE (DETTA VIA STRECCIONE) CHE
PORTA AL TERRENO OGGETTO DI
PROCEDURA ESECUTIVA.



 ASTAlegale.net

FOTO 34
VISTA DEL CANCELLETTO CHE
DISIMPEGNA ALLA PROPRIETA DI TERZI E
AL TERRENO OGGETTO DI PROCEDURA
ESECUTIVA.



FOTO 35
VISTA DI SCALETTA DI ACCESSO ALLA
PORZIONE DI TERRENO



FOTO 36
VISTA PORZIONE DI TERRENO OGGETTO
DI PROCEDURA ESECUTIVA.

