



ALLEGATO FOTOGRAFICO





Foto 1 – accesso dalla via Centrale n°16



Foto 2 – accesso secondario

ALLEGATO FOTOGRAFICO



Foto 3 – strada secondaria



Foto 4 – Prospetto edificio

ALLEGATO FOTOGRAFICO






Foto 5 – ingresso disimpegno appartamento piano terreno



Foto 6 – soggiorno pranzo cottura appartamento piano terreno

ALLEGATO FOTOGRAFICO



Foto 7 – bagno appartamento piano terreno



Foto 8 – camera appartamento piano terreno

ALLEGATO FOTOGRAFICO






Foto 9 – ripostiglio sottoscala appartamento piano terreno



Foto 10 – scala esterna accesso appartamento piano primo

ALLEGATO FOTOGRAFICO




Foto 11 –accesso appartamento piano primo



Foto 12 –soggiorno pranzo appartamento piano primo

ALLEGATO FOTOGRAFICO





Foto 13 –camera appartamento piano primo



Foto 14 –camera appartamento piano primo

ALLEGATO FOTOGRAFICO





Foto 15 –bagno appartamento piano primo



Foto 16 –ingresso disimpegno appartamento piano primo

ALLEGATO FOTOGRAFICO





Foto 17 –formazione di muffa appartamento piano primo



Foto 18 –formazione di muffa appartamento piano primo

ALLEGATO FOTOGRAFICO





Foto 19 –balcone appartamento piano primo




Foto 20 –manufatto non autorizzato da demolire

ALLEGATO FOTOGRAFICO





Foto 21 –manufatto non autorizzato da demolire




Foto 22 –interni manufatto non autorizzato da demolire

ALLEGATO FOTOGRAFICO





Foto 23 –area esterna



Foto 24 –area esterna

ALLEGATO FOTOGRAFICO

