



foto 1 ingresso pedonale e carraio da via Brogeda



Foto 2 ingresso condominiale

34




Foto 3 camera singola

Foto 4 soggiorno con balcone





Foto 5 porta autorimessa



Foto 6 solaio seminterrato con sfondellamento pignatte e ossidazione ferri d'armatura.